


「和室サッシウ棧のカビ取り」PDF

和室サッシウに結露が発生する冬場、サッシウ棧にカビが発生している。サッシウの棧の上面はカビ取りでカビ除去をしていたが、サッシウの骨とガラスの接触面にカビが発生していることを本日発見した。このカビ発生部位は手が入らないので、どうしたものかと思案していたが、サッシウ棧の上面にカビ取り剤を塗布し、歯ブラシで丁寧に時間を掛けて、擦ってみた。外側（室外側）から見たところ、黒いカビが消えていた所があったので、更に黒く残っていた所に重点的にカビ取り剤をしこく塗布し、歯ブラシで擦った。徐々に黒いカビが取れてきた。多分カビ取り剤がガラスと棧の接触面に浸透して行ったと思われる。

このサッシウ棧の上面にカビが発生した場合はカビ取り剤を塗布して、カビ取りを実施している。本日外側（室外側）から、この棧の下側（ガラスとサッシウ棧の接触面）に黒いカビが発生しているのを発見した（この画像は室内側から撮影）



サッシウ棧とガラスのこの接触面が黒ずみ、カビが発生していた。この部位は手が届かない所である。サッシウ棧の上面からカビ取り剤を流し込むしか方法がないので、サッシウ棧の上面にカビ取り剤を十分塗布し、歯ブラシで時間を掛けて擦って、カビ取りに成功した。この接触面にカビ取り剤が浸透して行ったのではないかと思う（この画像は室外側から撮影）

